



## THERMOMETRE INFRAROUGE LIVRE SANS VALISE DE TRANSPORT

Référence : **J381217**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Pile
EQUIPEMENT	Livré sans valise de transport
TEMPERATURE (°C)	De -50 à 550
PRECISION	±2°

### DESCRIPTION

Ce thermomètre infrarouge est l'outil idéal pour réaliser des mesures de température rapides, sûres et sans contact. Avec une plage de mesure de -50°C à +550°C, il s'adapte parfaitement aux besoins des professionnels du bâtiment, du CVC, de l'industrie ou de la maintenance.

Doté d'un rapport optique 12:1, d'un pointeur laser pour une visée précise et d'un affichage rétroéclairé, il assure une lecture claire et immédiate même en environnement sombre. Pré-réglé avec un facteur d'émissivité de 0.95, il convient à la plupart des matériaux courants.

Son temps de réponse rapide (500 ms) permet des relevés instantanés, avec mémorisation automatique des données et extinction automatique pour économiser l'énergie.

### Avantages clés :

- Lecture instantanée sans contact
- Pointeur laser intégré pour une visée précise
- Affichage rétroéclairé pour environnements peu lumineux
- Rapport de distance 12:1
- Extinction automatique & indication de batterie faible

### Données techniques :

- **Plage de température** : -50°C à +550°C (-58°F à 1022°F)
- **Précision** : ±2% ou ±2°C
- **Répétabilité** : ±1% ou ±0,1°C
- **Rapport optique (D:S)** : 12:1
- **Émissivité** : Fixe à 0,95
- **Résolution** : 0,1°C / 0,1°F
- **Temps de réponse** : 500 ms
- **Longueur d'onde** : 8–14 μm
- **Affichage** : Rétroéclairé
- **Sélections** : °C/°F, maintien des données (Data Hold), pointeur laser
- **Extinction automatique** : Oui
- **Indicateur de batterie faible** : Oui
- Livré sans valise de transport
- **Piles** : 6F22